

Porsche 965 3.3 Turbo Cup M001



EARLY 911S E.K.
 WESTRING 416-418
 42329 WUPPERTAL
 GERMANY

TEL (+49) 202 76922 0
 FAX (+49) 202 76922 40

OFFICE@EARLY911S.DE
 WWW.EARLY911S.DE

Technische Daten

Projeknummer	986
Tachostand	600 km
Farbe	Indischrot
Farbcode	G1
Interieur-Farbe	Nomex
Lenkrad	LHD
Erstzulassung	29.09.1992
FIN	WP0ZZZ96ZNS470832

Preis auf Anfrage (Differenzbesteuer § 25a UStG)

Wir helfen Ihnen gerne bei einer Finanzierung oder einem Leasingangebot.

Fahrzeugbeschreibung

Dieses weltweit einzige Werks Porsche 965 Turbo 3.3 Cup M001 Coupé wird in unserer Werkstatt komplett überarbeitet und restauriert, es ist exklusiver als ein 964 Turbo S! Eingefahren 600 km nach der Restauration

Das Fahrzeug hat die klassische Farbgebung Indischrot mit schwarzer RS Stoff Nomex Innenausstattung und zusätzlich einen eingeschweißten Sicherheitskäfig M003 analog der Typen 964 Cup oder RS NGT.

Dieser weltweit einzige von der Motorsportabteilung in Weissach geänderte originale 3.3 Turbo Cup verfügt über eine nachträglich verbaute Werksleistungssteigerung mit original Porsche Exklusivteilen auf 355 PS.

Die aktuellen Auslieferdaten sind analog der Geburtsurkunde.

Ein Classic Data Gutachten ist für das Fahrzeug vorhanden. Natürlich besitzt dieser 964 seit Tag der Erstzulassung eine Strassenzulassung und wird mit neuem TÜV ausgeliefert.

Fin: WP0ZZZ96Z470xxx

Fzg.Typ: 964770 / 964 Turbo 3.3 Coupé Cup

Motor-Typ/Nummer: M30/69 S

Getriebe-Typ/ Nummer: G50/52

Das Fahrzeug verfügt über folgende Individualausstattungen:

001 Carrera Cup

111 Österreich Ausführung

220 Sperrdifferential

231 Yokohama Reifen

Beschreibung (Forts.)

388 Rennschale Links
403 Cup-Gussrad
481 5-Gang Schaltgetriebe
488 Schilder deutscher Beschriftung
564 ohne Airbag
656 Manuelle Lenkung
659 Bordcomputer

Z- Anträge:

11581 ohne Unterbodenschutz
14881 Sitze/ Innenausstattung
M388 Rennschale Links
Innenausstattung wie NGT +
M001 # Ganzlederausstattung entfällt
14882 Entfall folgender Serienausstattung:
Servolenkung, elektr. Fensterheber, Lautsprecher Entstörung, Antennenverstärker.
14883 Entfall: Kassetten und Münzbehälter, Airbag li + re.; Leuchtweitenregulierung, Zentralverriegelung, Alarmanlage
14884 Entfall: Nebelscheinwerfer im Bugteil, Radio Symphony, Heckscheibenwischer, Zusatzverstärker, Klimaanlage
14885 Entfall: elektr. Aussenspiegel dafür Spiegel wie Cup Fzg.
14886 3-Pkt- Automatik- Gurte vorn + hinten entfallen, dafür Hosenträgergurte wie Cup Fzg.
14887 Überrollbügel wie M001 - Fa. Matter

Das Fahrzeug verfügt über 2 Jahre Garantie.

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Besichtigung nur nach Terminabsprache möglich ist - gerne per Mail: mh@early911s.de oder Mobil: 0049 172 88 40 640.

Wir verfügen über einen Fahrzeugbestand von über 400 Fahrzeugen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.